

改善箇所説明図



道路維持作業用自動車等に備えた散光式警光灯において、車両用引き出しスイッチの製造工程が不適切なため、スイッチ接点にグリスを塗布していないものがある。そのため、スイッチ操作を繰り返すと、導通不良により散光式警光灯が点灯中に消灯する又は減光が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、車両用引き出しスイッチを良品と交換する。

識別

打刻車台番号の1桁目の下に黄色ペイントを塗布する。